Lechner

SOLUTIONS FOR PROFESSIONAL CONSTRUCTION



CAMPI DI APPLICAZIONE

- X LINEA RESILIENTI
- LINEA LEGNO
- LINEA NAVALE
- LINEA ERBA SINTETICA
- LINEA ATTREZZATURE E ACCESSORI

M0401-1 Rev. 4.1

HYCOSTIK FIBER

ADESIVO FIBRORINFORZATO PER IL FISSAGGIO REMOVIBILE DI LVT E PAVIMENTAZIONI AUTOPOSANTI IN DOGHE E PIASTRE

DESCRIZIONE E IMPIEGHI

PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Adesivo acrilico in dispersione acquosa con caratteristiche di permanente adesività, specifico per il fissaggio removibile di doghe autoposanti in LVT su superfici assorbenti o non assorbenti, anche su vecchie pavimentazioni. Consente di staccare facilmente e riapplicare più volte le stesse quadrotte garantendo un elevatissimo effetto grippante antisdrucciolo. Può essere utilizzato anche per normali pavimentazioni autoposanti dove sia richiesta un'elevata tenacità dell'adesivo. HYCOSTIK FIBER è un prodotto a basso VOC ed è certificato EC1 PLUS dall'ente di certificazione tedesco GEV.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Applicazione
Spatola dentata Lechner n.1

Applicazione
Rullo di pelo

Adatto per uso interno

Adatto per sottofondi riscaldanti

Adatto per sedie a rotelle

Tempo di attesa
quando l'adesivo diventa trasparente
Tempo aperto
permanente
Tempo di pedonabilità
immediato
Tempo di presa finale
immediato

Aspetto
Pasta

Colore
Bianco

Base chimica
Resina acrilica in emulsione acquosa

Magazzinaggio
12 mesi nelle confezioni originali sigillate

Consumo
100-200 g/m^2

Temperatura di utilizzo
+10 - +30 °C

Pulizia
Acqua (prodotto ancora fresco)

Teme il gelo

CERTIFICAZIONI

Prodotto a bassissimo contenuto di VOC certificato dall'ente tedesco GEV

Prodotto a bassissimo contenuto di VOC secondo il regolamento francese

MODALITÀ D'USO

Il sottofondo deve essere assorbente, compatto, sano, pulito, stagionato, permanentemente asciutto ed esente da sostanze distaccanti quali oli, cere, eccesso di polvere, ecc. Nel caso di presenza di crepe o fessure, queste vanno riparate con SIGEPOX. Contenuto massimo di umidità consentita:

- Sottofondi cementizi max. 2,0%; con riscaldamento a pavimento 1,7%.
- Sottofondi in gesso o anidrite max. 0,5%; con riscaldamento a pavimento 0,2%

Verificare che non vi sia presenza di umidità di risalita, in tal caso non è possibile effettuare la posa.

Nel caso di superfici spolveranti, non sufficientemente compatti o molto assorbenti, è necessario intervenire con opportuni primer, quali PRIMER 99 o PRIMER AC PLUS. Piani di posa non sufficientemente planari od in quota, possono essere regolarizzati con livellanti cementizi quali LIVELLANTE 140M, RASODUR MAXI, ULTRADUR, RASODUR, LEVELFAST, LEVELFAST S, previa preparazione della superficie con PRIMER 99 nel caso di sottofondi assorbenti e ECOGRIP o ECOGRIP PLUS nel caso di sottofondi scarsamente o non assorbenti. Sottofondi in anidrite vanno trattati secondo le indicazioni del produttore. Sottofondi non riscaldanti che al momento della posa del pavimento presentino ancora un eccessivo grado di umidità residua (max 5%) vanno impermeabilizzati con gli opportuni primer quali: serie PU, EPOPRIMER o TRIX a seconda dell'assorbenza della superficie, sabbiati e successivamente rasati con uno spessore minimo di almeno 2-3 mm. In questo caso sull'ultima mano del trattamento impermeabilizzante ancora fresco, è necessario spargere abbondantemente sabbia silicea asciutta di opportuna granulometria (0,5 – 1 mm) rimuovendo successivamente quella in eccesso non ancorata dopo l'essiccazione del primer, per garantire il buon ancoraggio della rasatura al sottofondo. Sottofondi riscaldanti possono essere solo consolidati ma non impermeabilizzati.

Miscelare il prodotto prima dell'uso. Applicare il collante in modo uniforme sul sottofondo con spatola a denti molto sottili (Lechner n°1) o con rullo se il prodotto è stato diluito al 10% con acqua. Attendere la completa essiccazione dell'adesivo (circa 60 minuti), che si potrà constatare quando questo sarà diventato trasparente e, pur mantenendo un'elevata appiccicosità, toccandolo con forza non sporcherà più le dita. Procedere quindi alla posa delle doghe o quadrotte massaggiandole ed esercitando una pressione uniforme su tutta la superficie per garantire il completo contatto con l'adesivo.

ALTRE INFORMAZIONI

Togliere dagli imballi i rivestimenti da incollare alcune ore prima della posa adagiandoli, sul pavimento in modo da ridurre le tensioni e favorire l'acclimatamento con l'ambiente di lavoro. I tempi di applicazione e di incollaggio indicati nelle caratteristiche sono riferiti ad una temperatura ambientale di +20°C ed un'umidità relativa dell'aria del 50%. Ambientare il prodotto alle temperature di utilizzo ed evitare l'esposizione alle alte e basse temperature.

ISTRUZIONI

PER LA SICUREZZA E LO SMALTIMENTO: Prima di utilizzare il prodotto consultare la relativa scheda dati di sicurezza. Durante l'applicazione è consigliato l'uso di guanti. Aerare l'ambiente durante e dopo l'uso. Attenersi alle norme di sicurezza in vigore. Non gettare eventuali residui nel terreno, nei corsi d'acqua o nelle fognature. Per lo smaltimento del prodotto e degli altri rifiuti derivanti dall'attività, attenersi scrupolosamente a quanto disposto dal DLgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale). Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro Ufficio di Assistenza Tecnica. Il contenuto della presente scheda integra e sostituisce annullandolo quello della precedente.

AVVERTENZE: I dati forniti nella presente scheda tecnica rispecchiano le ns migliori conoscenze teoriche e pratiche. Poiché tuttavia non ci è possibile entrare in ogni particolare tali informazioni non vanno considerate come impegnative. Nei casi di dubbio, rivolgersi ai ns uffici tecnici.

Lechner S.p.A. • 15061 Arquata Scrivia (AL) Italy • p. +390143636103 • f. +390143636405 • info@lechnerspa.it